


⚠ 이 세팅은 측정시 에러 및 수치오차 발생시 적용됩니다.


DS-C01 영점세팅방법

- 준비물:
1. 직경(Φ) 2mm인 길이7cm의 핀(구리선) 1 개
 2. 100cm 길이의 봉(막대) 1개




Step 1. 전원을 끕니다.



Step 2. 직경2mm의 구리선을 옆의 그림과 같이 표시부의 측면에 있는 작은 구멍에 삽입시켜 줍니다.



Step 3. 100cm 막대를 그림처럼 위치시킨 후 전원을 켜고 막대의 길이를 잽니다.



Step 4. 100cm 막대를 측정한 후, 꽂아놓은 핀(구리선)을 제거하면 표시부의 숫자가 깜박거리고, 세팅이 완료됩니다.



Step 5. 세팅이 되었는지 확인하기 위해 막대의 길이를 측정해 보십시오